Publicado em 02/07/2024 - 20:05

# Homem é encontrado morto dentro de elevador na Zona Sul

*Polícia Civil realizou perícia e investiga o caso*

O Diaredacao@odia.com.br

Rio - Um homem foi encontrado morto em um elevador na tarde desta segunda-feira (1), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Alex Santos Fernandes, de 40 anos, era funcionário da empresa Multelev Elevadores, responsável pela manutenção do elevador do prédio. Ele deixa mulher e dois filhos.

Os bombeiros foram acionados para socorrer a vítima depois que equipamento caiu em um prédio na Rua Barão de Ipanema. No entanto, quando os militares chegaram, Alex já havia morrido no interior do elevador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local foi isolado para perícia dos policiais civis. O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema). "Diligências estão em andamento para apurar todos os fatos", comunicou a Polícia Civil.

Na manhã desta segunda-feira, uma servidora ficou ferida após um elevador bater no teto do prédio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), no Centro do Rio. A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

Já no domingo (30), um paciente morreu no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, após ficar 16 minutos preso em um elevador por conta de uma pane. O incidente ocorreu enquanto ele era transportado da enfermaria de neurocirurgia para a emergência da unidade.

A equipe que estava com o paciente tentou reanimá-lo, mas não obteve êxito. A vítima tinha doença crônica preexistente e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, faleceu por conta da gravidade do caso.

**Conselho apura incidentes**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (Crea-RJ) informou, nesta segunda-feira (1º), que irá apurar a existência de responsáveis técnicos nos locais onde ocorreram os incidentes com elevadores. A Lei 5.194, de 1966, determina que os serviços técnicos precisam ter a participação de um profissional

habilitado.

Segundo o Crea, o responsável pela manutenção do elevador que despencou no Hospital Municipal Salgado Filho não tem registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no conselho, o que indica alguma irregularidade. Fiscais do órgão irão até a unidade a fim de apurar a responsabilidade pela prestação do serviço.

O Crea ainda verificou que a empresa responsável pela manutenção do elevador da Secretaria de Fazenda está regularizada no conselho, mas também haverá uma apuração para saber o que aconteceu.

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2024/07/6874425-homem-e-encontrado-morto-dentro-de-elevador-na-zona-sul.html

**Veículo:** Online -> Portal -> Portal O Dia - Rio de Janeiro/RJ

Copyright © Clipclap 2025.