
Fatos Que São Notícia - Zagalo

Publicado em 07/03/2025 - 13:14

Presidente do CREA-RJ: não há registro de engenheiro responsável por obra em área de condomínio no Recreio onde menina morreu



Fatos Que São Notícia - Zagalo
18 h ·

Presidente do CREA-RJ: não há registro de engenheiro responsável por obra em área de condomínio no Recreio onde menina morreu

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (CREA-RJ), engenheiro civil Miguel Fernández, afirmou que a fiscalização do Conselho constatou que não há nenhum registro de engenheiro responsável pela obra de reforma do Espaço Relax, no condomínio Puerto Madero, no Recreio, onde uma pilastra caiu, matando a menina Maria Luísa Oldembergas, de 7 anos. O presidente determinou a abertura de auto de infração do condomínio, que será notificado. O síndico poderá responder por exercício ilegal da profissão, já que houve uma obra de engenharia sem um engenheiro responsável.

"Importante é colocar que o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, fiscaliza o exercício profissional. Então nós fomos a campo verificar e confirmamos que não houve engenheiro responsável técnico pela obra de reforma naquele ambiente. Então, esse foi o nosso trabalho hoje de vistoria, uma ação de fiscalização. Não foi uma perícia, isso é importante ser ressaltado. A perícia cabe à Polícia Civil, que está fazendo a investigação para chegar a uma avaliação de culpa, de quem é a culpa. O CREA faz uma ação de fiscalização sobre os profissionais", afirmou o presidente do CREA-RJ, em entrevista à imprensa, na sede do Conselho.

Na manhã desta quinta-feira, dia 6, fiscais do CREA-RJ fizeram a vistoria do local onde caiu a pilastra que matou a menina. Eles foram recebidos por um subsíndico e um engenheiro amigo do síndico, que não estava no local. Durante 40 minutos, os fiscais fotografaram o local, mas não puderam se aproximar do pilar destruído porque a área está interditada. O local onde caiu a pilastra se chama Espaço Relax. Os fiscais examinaram a planta do condomínio, mas não foi localizado o projeto do Espaço Relax, onde há uma cobertura de madeira (gazebo), além de duas

https://www.facebook.com/photo?fbid=944127414376147&set=a.374548341334060

Veículo: Online -> Facebook -> Facebook Fatos Que São Notícia

Copyright © Clipclap 2026.