CBN | Rio de Janeiro
Publicado em 07/03/2025 - 13:58

RJ: obra em pilastra de balanço que desabou matando criança foi feita sem engenheiro responsável

Por Leonardo Rezende — Rio de Janeiro

A obra na pilastra de um balanço que desabou em um condomínio no Recreio, Zona Oeste do Rio, matando uma criança de sete anos, foi realizada sem um engenheiro responsável. A situação foi constatada após vistoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio nesta quinta-feira. A menina Maria Luísa Oldembergas morreu na terça-feira, depois de ser atingida na cabeça pela estrutura, enquanto brincava.

Segundo o Crea do Rio, síndico poderá responder por exercício ilegal da profissão, já que não há registro de um profissional responsável pelo acompanhamento da reforma do espaço. Nesta quinta, Luciano Bonfim de Azevedo prestou depoimento à polícia. Além do síndico, também foram ouvidos o subsíndico e a gerente do condomínio.

A gestão afirma que a estrutura do balanço foi feita pela construtora que entregou o prédio, ainda em 2009. No entanto, confirmam que em dezembro do ano passado, o espaço passou por uma reforma feita pelos funcionários do próprio condomínio.

Moradores confirmaram aos investigadores que as obras no espaço de lazer foram feitas há pouco tempo sem a consulta a engenheiros ou bombeiros.

A perícia constatou que a estrutura estava enterrada a apenas cinco centímetros do chão e que, por isso, não aguentou o peso das crianças. Além de Maria Luísa, outras seis meninas brincavam no balanço.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que duas delas, mais velhas, empurram o balanço com outras quatro no aparelho. De repente, uma das pilastras cede e cai na cabeça de Maria Luísa.

O delegado Alan Luxardo afirmou que os responsáveis vão responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Ainda de acordo com o delegado, o laudo da perícia deve ficar pronto já nesta sexta-feira.

https://cbn.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2025/03/06/rj-obra-em-pilastra-de-balanco-que-desabou-matando-crianca-foi-feita-sem-engenheiro-responsavel.ghtml

Veículo: Online -> Site -> Site CBN Rio

Copyright © Clipclap 2026.