Rio de Janeiro **Hoje**
Publicado em 06/01/2026 - 16:07

CREA-RJ exige explicações sobre segurança do Shopping Tijuca após incêndio com vítimas fatais

CREA-RJ cobra informações de segurança do Shopping Tijuca após incêndio fatal O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) solicitou formalmente ao Shopping Tijuca detalhes sobre as medidas de segurança e os procedimentos de evacuação adotados no estabelecimento. A solicitação ocorre após o trágico incêndio ocorrido na tarde do último dia […]

Por: Redação RJ Hoje

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) solicitou formalmente ao Shopping Tijuca detalhes sobre as medidas de segurança e os procedimentos de evacuação adotados no estabelecimento. A solicitação ocorre após o trágico incêndio ocorrido na tarde do último dia 2, na Zona Norte do Rio, que resultou na morte de duas pessoas e deixou outras três feridas.

A fiscalização do CREA-RJ já esteve no local e enviou um ofício exigindo esclarecimentos sobre as normas técnicas que regem a edificação, com ênfase especial nos protocolos de evacuação em situações de emergência. O objetivo é garantir que todas as instalações de segurança contra incêndio e pânico estejam em conformidade com as normas brasileiras vigentes.

Esses sistemas de segurança, que incluem desde extintores até alarmes e saídas de emergência, requerem a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Este documento é emitido por profissionais habilitados, como engenheiros civis, mecânicos ou de segurança do trabalho, atestando a conformidade e a responsabilidade técnica sobre os equipamentos e procedimentos.

Necessidade de inspeção elétrica obrigatória em foco

O presidente do CREA-RJ, engenheiro Miguel Fernández, destacou que o incidente reforça a urgência de uma legislação que torne a inspeção elétrica predial obrigatória. Segundo ele, falhas na manutenção de sistemas elétricos são uma causa recorrente de incêndios, demandando uma resposta legislativa eficaz para mitigar riscos.

Causas preliminares e risco de sobrecarga

Informações preliminares indicam que o fogo pode ter se originado em um aparelho de ar-condicionado de uma loja de decoração, localizada no subsolo do shopping. O CREA-RJ aponta que o caso pode estar associado a um problema comum durante o verão: a sobrecarga de aparelhos de ar-condicionado, especialmente quando combinada com instalações elétricas precárias. Com o aumento das temperaturas, o uso intensivo desses equipamentos eleva o risco de falhas e consequentes incêndios.

Proposta de Lei para prevenção de incêndios

Diante da recorrência de incidentes relacionados a sistemas elétricos, o CREA-RJ está elaborando uma minuta de projeto de lei. A proposta visa instituir a obrigatoriedade da inspeção elétrica em edificações, garantindo que os sistemas elétricos estejam em conformidade com as normas de segurança e prevenindo acidentes. O projeto será encaminhado ao deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha.

Fonte: G1

https://riodejaneirohoje.com.br/crea-rj-exige-explicacoes-sobre-seguranca-do-shopping-tijuca-apos-incendio-com-vitimas-fatais/

Veículo: Online -> Site -> Site Rio de Janeiro Hoje

Copyright © Clipclap 2026.