



Publicado em 18/04/2024 - 10:02

## **SAAE explica mau cheiro no córrego do Monjolinho na região da Curva do Joinha**

---

Por renatochimirri

*O mau cheiro ocorre em função de obras da autarquia*

Leitores entraram em contato nesta quarta, 17, para denunciar que na região da Curva do Joinha o córrego do Monjolinho estava com mau cheiro.

Advertisement: 0:06

Os munícipes suspeitavam que o mau cheiro que atingiu à região poderia ter sido causado por derramamento de esgoto no córrego.

Sendo assim, a reportagem questionou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) que confirmou que o mau cheiro é fruto de intervenções que estão sendo realizadas pela autarquia na região para a melhoria da rede de esgoto. Há obras também para aprimoramento da rede de água.

O SAAE de São Carlos faz a substituição de 1.083,67 metros em tubo de polietileno de alta densidade, PEAD corrugado de dupla parede, com diâmetro de 800 milímetros do Interceptor de Esgoto na margem esquerda do Córrego Monjolinho, no trecho entre a alça de acesso da Rodovia Washington Luís e a Rua Alameda dos Heliotrópios, no bairro Cidade Jardim.

Este contrato, com a KPG Construtora, está orçado em R\$ 653.508,06. O SAAE disponibiliza R\$ 190.266,42 de recursos próprios e o FEHIDRO assume R\$ 463.241,64. O prazo de término do serviço também é julho de 2024. O objetivo da obra é a redução dos vazamentos de esgoto e do lançamento da carga poluidora no Córrego Monjolinho, além do aumento da capacidade de condução dos efluentes.

<https://saocarlosemrede.com.br/mau-cheiro/>

**Veículo:** Online -> Site -> Site São Carlos em Rede/SP