



Publicado em 30/11/2025 - 08:27

Trens da Linha 10-Turquesa voltam a circular após incêndio em cabine de energia em Utinga

Problema começou por volta das 7h e interrompeu circulação entre Mauá e São Caetano. Operação foi normalizada por volta das 11h após provocar atrasos, superlotação e queixas de passageiros neste domingo (30). Paese chegou a ser acionado.

Por Beatriz Backes, João de Mari, TV Globo e g1 SP

A circulação de trens da Linha 10-Turquesa da CPTM foi interrompida na manhã deste domingo (30) entre as estações Mauá e São Caetano-Prefeito Walter Braido devido a uma falha no sistema de energia na região de Santo André provocada por um incêndio em uma cabine de energia em Utinga.

Segundo a companhia, o problema começou por volta das 7h e situação só começou a ser restabelecida por volta das 11h após provocar atrasos, superlotação e queixas de passageiros.

"Os técnicos de manutenção conseguiram religar a energia nas vias entre as estações Mauá e São Caetano-Prefeito Walter Braido. Foi identificado um incêndio na cabine seccionadora de Utinga. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo no local. Não houve feridos", afirmou a CPTM.

Por causa da pane, o sistema Paese — com ônibus gratuitos para suprir o trecho — foi acionado.

Um trem chegou a ser desembarcado entre as estações Prefeito Celso Daniel-Santo André e Prefeito Saladino, e agentes de segurança orientaram os passageiros a seguir a pé até a Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André. Técnicos trabalham para restabelecer a operação.

A passageira Blenda Lima contou à TV Globo que ficou cerca de 30 minutos dentro do trem parado na Estação Utinga.

“Solicitaram que fôssemos para o outro lado. Sem energia, sem acessibilidade. Idosos precisando subir escadas. Depois de 20 minutos, veio um trem lotado sentido Barra Funda. Não consegui embarcar e agora estou de Uber”, afirmou.

Ela relata ainda que saiu de casa às 6h15 para trabalhar, mas às 8h34 ainda não havia chegado ao destino.

“Os trens estão em manutenção e até aí ok. Mas não há planejamento. Era de se esperar que não terminariam conforme previsto até as 6h. Sendo assim, ônibus do Paese deveriam estar em prontidão — e não foi o caso”, disse.

A CPTM pediu desculpas pelos transtornos e afirmou que atua para normalizar a circulação o mais rápido possível.

<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/11/30/circulacao-de-trens-e-interrompida-na-linha-10-turquesa-sistema-paese-foi-acionado.ghtml>

Veículo: Online -> Portal -> Portal G1

Seção: Cidades