

Fiscalização do CREA-RJ pede ao Shopping Tijuca informações sobre segurança do trabalho, responsável por evacuação dos prédios

Portal Grande Tijuca

Presidente, Miguel Fernández, propõe projeto de lei para inspeção elétrica de edificações

A presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (CREA-RJ) lamenta publicamente o incêndio que resultou em dois mortos e três feridos no Shopping Tijuca, um dos maiores do Rio, na Zona Norte da Cidade. A fiscalização do CREA já esteve no shopping a quem enviou ofício, solicitando informações sobre medidas de engenharia de segurança do trabalho, que precisam cumprir normas brasileiras de evacuação de edificações. Toda instalação de segurança contra incêndio e pânico (instalação de portas corta-fogo, extintores, sprinklers, alarmes) exige uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por um engenheiro Civil, mecânico ou de segurança do Trabalho.

O presidente do CREA-RJ, engenheiro Miguel Fernández, afirmou que o episódio comprova a necessidade urgente de um projeto de lei que determine a obrigatoriedade de inspeção elétrica das edificações para que se evite incêndios provocados por problemas na manutenção das redes elétricas.

“O CREA-RJ tem uma fiscalização ativa no Shopping Tijuca, em virtude das grandes obras que acontecem lá no local, mas, acima disso, nós temos que pensar nesse problema dos incêndios recorrentes derivados dos sistemas elétricos das edificações. Então, estamos elaborando uma minuta de proposta de projeto de lei a ser encaminhada ao deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, engenheiro, que já colocou o gabinete à disposição, para a gente apresentar um projeto de lei que fale sobre inspeção elétrica nas edificações, para garantir que os sistemas também estejam conforme as normas e segurança, mitigando ou evitando acidentes recorrentes que, infelizmente, nesse caso, registraram até mortes”, disse Fernández.

O incêndio, ocorrido na tarde do dia 2 resultou na morte de duas pessoas e três feridos. As vítimas eram funcionárias do shopping. Segundo informações, o fogo teria começado num ar-condicionado de uma loja de decoração, localizada no subsolo do shopping. Isso pode indicar um problema comum no verão que é a sobrecarga de aparelhos de ar-condicionado com instalações precárias. Com o aumento do calor, nos últimos dias, o uso do ar-condicionado é cada vez maior.

<https://grandetijuca.com.br/noticia/9594/fiscalizacao-do-crea-rj-pede-ao-shopping-tijuca-informacoes-sobre-seguranca-do-trabalho-responsavel.amp>

Veículo: Online -> Portal -> Portal Grande Tijuca