



Publicado em 15/06/2026 - 08:43

Falha na rede aérea causa lentidão e paralisa trens da Linha 10-Turquesa da CPTM na Grande SP

Redação

Passageiros relataram que um trem ficou parado entre as estações Utinga e São Caetano; segundo a CPTM, o problema foi identificado na região de Santo André, no ABC Paulista.

Uma falha na rede aérea da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) provocou lentidão na circulação dos trens e transtornos para passageiros na manhã desta segunda-feira (15).

De acordo com a CPTM, o problema foi identificado por volta das 6h40 na região da Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André, no sentido Brás. Por causa da ocorrência, equipes de manutenção foram acionadas para atuar no local.

A companhia informou que os trens passaram a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas entre as estações Santo André e São Caetano, no ABC Paulista.

Em nota, a CPTM informou que, devido a problemas técnicos no sistema de energia, os trens da Linha 10-Turquesa operavam com intervalos maiores entre as estações Prefeito Celso Daniel-Santo André e São Caetano do Sul-Prefeito Walter Braido.

Vídeos enviados mostram passageiros relatando que a circulação dos trens ficou interrompida em alguns trechos da linha (veja mais acima).

A passageira Tatiane de Paula Lopes afirmou que ouviu um forte estrondo momentos após a partida de uma composição.

"Teve uma explosão grande assim que o trem saiu da estação Utinga", relatou.

Segundo a passageira, o trem ficou parado entre as estações Utinga e São Caetano. Ela também afirmou que o sistema de ar-condicionado da composição foi desligado durante a interrupção da viagem.

Até a última atualização desta reportagem, a operação da Linha 10-Turquesa seguia com restrições.

<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/06/15/falha-na-rede-aerea-causa-lentidao-e-paralisa-trens-da-linha-10-turquesa-da-cptm-na-grande-sp.ghtml>

Veículo: Online -> Portal -> Portal G1