

Falha elétrica reduz velocidade de trens da linha 10-turquesa da CPTM

Francisco Lima Neto

- *OUTRO LADO: Companhia afirmou que as equipes trabalham para solucionar o problema*
- *Trecho afetado fica entre as estações Santo André e São Caetano, sentido Brás*

Uma falha no sistema de energia, na manhã desta segunda-feira (15), faz com que os trens da linha 10-turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) operem com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Santo André e São Caetano, na Grande São Paulo.

O problema foi identificado na rede aérea na região da estação Santo André, sentido Brás, por volta de 6h40.

A velocidade da operação foi reduzida para que a equipe de manutenção possa atuar no local, de acordo com a companhia.

Diversas estações estão cheias e os passageiros reclamam que algumas composições estão ficando paradas cerca de 20 minutos.

Não há prazo para a solução do problema.

"A CPTM pede desculpas pelos transtornos causados aos passageiros", afirmou a CPTM.

<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2026/06/falha-eletrica-reduz-velocidade-de-trens-da-linha-10-turquesa-da-cptm.shtml>

Veículo: Online -> Portal -> Portal Folha de S. Paulo

Seção: São Caetano