

Troca de tubulação de esgoto é causa de mau cheiro em córregos, esclarece SAAE

Expectativa é que o serviço termine em junho

por: Redação

A reportagem do Jornal Primeira Página foi procurada por comerciantes e munícipes reclamando do mau cheiro, próximo aos córregos e rios que cortam a cidade de São Carlos. O Jornal procurou a assessoria de imprensa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), a qual informou que o motivo para o cheiro forte é a troca da tubulação da rede de esgoto. Além disso, o SAAE disse que a expectativa é concluir o serviço até junho, quando não haverá mais o problema do mau cheiro.

Um dos comerciantes que procuraram a reportagem é Sergio Piovesan, estabelecido na Avenida Comendador Alfredo Maffei. Ele relatou que o mau cheiro incomoda há mais de 10 dias e que já entrou em contato com a Vigilância Sanitária, para solicitar explicações do que estava acontecendo.

Em outros pontos da cidade, também há reclamações. Próximo ao Kartódromo, no bairro Santa Paula, munícipes também relataram o mau cheiro, assim como na Rotatória da Bruno Ruggiero, próxima ao Shopping Iguatemi São Carlos.

<https://jornalpp.com.br/noticias/cidades/troca-de-tubulacao-de-esgoto-e-causa-de-mau-cheiro-em-corregos-esclarece-saae/>

Veículo: Online -> Site -> Site Primeira Página - São Carlos/SP