



Publicado em 07/01/2026 - 13:12

Engenheiro analisa o que pode ter causado incêndio no Shopping Tijuca

Ainda não há previsão de reabertura do shopping Tijuca

Por Mariana Machado, Gabriella Chain

A Super Rádio Tupi segue acompanhando os desdobramentos do incêndio que atingiu o Shopping Tijuca na última sexta-feira (02), deixando dois mortos e três feridos. A tragédia levou à interdição total do subsolo e de 17 lojas do térreo do centro comercial. Desde então, o shopping permanece fechado e sem previsão de reabertura.

Nesta terça-feira (06), a Defesa Civil Municipal do Rio informou que terminou a vistoria final em todo o shopping. Engenheiros afirmaram que não existe possibilidade de desabamento no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros segue à disposição no local para o caso de um novo incêndio.

No início da tarde de ontem, a CET-Rio liberou a Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto ao trânsito. A Avenida Maracanã já havia sido liberada pela manhã.

As duas vias estavam interditadas desde a sexta-feira (02), para o trabalho das equipes dos bombeiros. Com o fim do trabalho de rescaldo, o trânsito de veículos está liberado na região.

Conversamos com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ), o engenheiro Miguel Fernandes, sobre como lidar com problemas nas instalações elétricas das edificações, que resultam em incêndios como o do Shopping Tijuca:

“Infelizmente tem sido recorrente os casos de incêndio no Rio de Janeiro, com sistemas elétricos, às vezes, sobrecarregados, sistemas elétricos antigos, que não atendem mais as normas técnicas, que não estão em condições de segurança. E hoje o CREA trabalha, numa minuta de projeto de lei, a ser apresentada à Assembleia Legislativa para que a gente possa ter ações de inspeção periódicas

obrigatórias ao sistema elétrico, trazendo, assim, maior segurança às edificações. É fundamental que a gente tenha sempre profissionais devidamente qualificados e registrados, fazendo a manutenção periódica e qualquer tipo de intervenção, de ampliação de carga, nesses sistemas elétricos, para dar segurança à população”.

Como informado, ainda não há previsão de reabertura do shopping Tijuca.

<https://www.tupi.fm/rio/engenheiro-analisa-o-que-pode-ter-causado-incendio-no-shopping-tijuca/>

Veículo: Online -> Site -> Site Tupi FM - 96.5 - Rio de Janeiro/RJ