

Fiscais do Crea-RJ verificam queda de ponte em Miguel Pereira

Uma equipe da Fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) esteve hoje (03/01) no local onde ocorreu o desabamento da ponte, no Lago do Javary, em Miguel Pereira, momentos antes da virada do ano.

Foram registradas imagens a fim de obter mais informações sobre o acidente. O Crea-RJ vai continuar com as ações de fiscalização para identificar todos os responsáveis técnicos pelo empreendimento.

Ressaltamos que quem autoriza a realização da obra é a Prefeitura do Município, cabendo ao Crea-RJ a fiscalização do exercício profissional. Do ponto de vista do exercício profissional, a empresa está habilitada a realizar este serviço, assim como o profissional responsável.

<https://riodasostrsjornal.blogspot.com/2023/01/fiscais-do-crea-rj-verificam-queda-de.html>

Veículo: Online -> Site -> Site Jornal Rio das Ostras