

Duas residências de São Caetano são afetadas após cratera se abrir em cozinha



Foto: Reprodução/Internauta

Duas residências ficaram em um estado lamentável após uma grande cratera se abrir em uma delas na rua Antonieta, bairro Boa Vista, em São Caetano, por volta das 19h desta segunda-feira (27/11).

Água e barro tomaram conta do local e chegaram até a altura do joelho. Segundo relatos de moradores, na ocasião, uma mulher correu para pedir socorro com a filha de dois anos no colo após o chão da cozinha de sua casa estourar para cima e jorrar muita água. Em pouco tempo, duas residências foram alagadas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas se deslocaram para atender a ocorrência e não houve vítimas. A Defesa Civil também esteve no local para avaliar as estruturas.

Os moradores afetados afirmam que a Prefeitura solicitou que eles saíssem de suas casas, devido aos riscos, mas não concedeu nenhum suporte. A liderança municipal foi contatada para dar um parecer, porém, não se pronunciou até o fechamento desta reportagem.

<https://www.vivaabc.com.br/duas-residencias-de-sao-caetano-sao-afetadas-apos-cratera-se-abrir-em-cozinha/>

Veículo: Online -> Site -> Site Viva ABC

Seção: São Caetano