

## **Poste cai após cratera se abrir em São Caetano**

---

### Redação

Uma cratera se abriu entre as avenidas Guido Aliberti e Almirante Delamare, em São Caetano, derrubando um poste de iluminação. Uma das faixas da Guido Aliberti está interditada, devido aos riscos de acidentes e de rupturas na via.

Em nota, a Prefeitura afirma que o caso é de responsabilidade da Sabesp, mas que está acompanhando a situação. Segundo a liderança municipal, foram colocados à disposição técnicos do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) e Defesa Civil para contribuir na solução.

A Sabesp foi contatada para dar um parecer referente ao prazo para os reparos, mas, até o momento da publicação desta matéria, não se pronunciou.

<https://www.vivaabc.com.br/poste-cai-apos-cratera-se-abrir-em-sao-caetano/>

**Veículo:** Online -> Site -> Site Viva ABC

**Seção:** São Caetano