

Parte de teto de supermercado em São Caetano desaba

Em São Caetano do Sul, parte do teto do supermercado Sonda, localizado na Avenida Goiás, desabou nesta terça-feira (07/01). O município foi o mais afetado com o temporal que atingiu o ABC no início da tarde.

O teto externo da unidade caiu em cima de cerca de cinco veículos que estavam no estacionamento, mas, felizmente, não houve registro de feridos. As atividades no estabelecimento foram encerradas nesta terça (veja nota oficial no final da matéria).

Com a chuva intensa, também houve queda de granizo e ventania em algumas cidades da região. Árvores caíram e pontos de alagamentos afetaram os municípios.

Ainda em São Caetano, parte do teto do supermercado Pão de Açúcar, localizado na Rua Maranhão, bairro Santa Paula, também cedeu durante o temporal. Até o momento da publicação desta matéria, não houve informações sobre feridos.

NOTA OFICIAL DO SONDA SUPERMERCADOS

O Sonda Supermercados informa que, na data de hoje, ocorreu a queda parcial da marquise da unidade localizada na Avenida Goiás, 2.907, no bairro Barcelona, em São Caetano do Sul, em decorrência da forte chuva com granizo, registrada na região.

Felizmente, não houve feridos, apenas danos materiais. Reforçamos que o local está devidamente interditado, e já iniciamos uma avaliação técnica para que tudo volte a normalidade o mais rápido possível.

Estamos comprometidos em garantir a segurança de nossos clientes e colaboradores.

<https://www.vivaabc.com.br/parte-de-teto-de-supermercado-em-sao-caetano-desaba/>

Veículo: Online -> Site -> Site Viva ABC

Seção: Acidente