



Publicado em 07/01/2025 - 18:37

Teto de estacionamento de supermercado desaba em São Caetano

Segundo informações da Defesa Civil, a rajada de vento foi de 65 km/h

Fernanda Palhares Thomaz Coelhoda CNN* , em São Paulo

O teto do estacionamento do supermercado Sonda desabou na Avenida Goiás, no bairro Barcelona, em São Caetano, nesta terça-feira (7). Devido ao temporal, parte da cobertura despencou por cima dos carros que estavam estacionados.

Segundo informações da Defesa Civil, a rajada de vento foi de 65 km/h.

Em nota, o supermercado conta que não houve feridos e esclarece que o local foi interditado.

Uma avaliação já foi iniciada para voltar a normalidade de funcionamento do local.

*Sob supervisão

<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/teto-de-estacionamento-de-supermercado-desaba-em-sao-caetano/>

Veículo: Online -> Portal -> Portal CNN Brasil

Seção: Cidades