



Publicado em 07/01/2025 - 18:38

Teto de supermercado desaba em São Caetano do Sul durante temporal; não há informações sobre feridos

O telhado caiu sobre vários carros estacionados

Balanço Geral|Do R7

Um telhado de um supermercado desabou em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, nesta terça (7). O caso ocorreu durante um forte temporal que atingiu a região. Imagens do helicóptero da RECORD mostram o teto caindo sobre vários carros estacionados. A situação gerou transtornos devido às chuvas intensas e a área permanece em estado de alerta para alagamentos e outros problemas relacionados ao clima.

<https://record.r7.com/balanco-geral/video/teto-de-supermercado-desaba-em-sao-caetano-do-sul-durante-temporal-nao-ha-informacoes-sobre-feridos-07012025/>

Veículo: Online -> Portal -> Portal R7

Seção: Balanço Geral