



Publicado em 07/01/2025 - 18:35

Marquise de Supermercado Desaba em São Caetano do Sul Durante Tempestade

Autor: redação

Fonte: Folhapress

Sem vítimas, mas com danos materiais. Entenda o que aconteceu e os riscos!

Um incidente preocupante ocorreu na tarde desta terça-feira (7) em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, quando a marquise de um supermercado da rede Sonda desabou sobre veículos estacionados. O evento foi registrado durante uma forte chuva que atingiu a região.

Conforme informações fornecidas pela empresa, não houve vítimas, mas diversos danos materiais foram constatados. Embora o número exato de carros afetados não tenha sido revelado, a rede Sonda Supermercados assegurou que o local já está interditado e uma avaliação técnica foi iniciada para restabelecer a normalidade o mais breve possível.

O acidente ocorreu na unidade situada na Avenida Goiás, 2.907, no bairro Barcelona. Segundo relatos da Defesa Civil estadual, ventos fortes estavam presentes na área naquele momento, juntamente com chuvas acompanhadas de granizo.

A Defesa Civil também mencionou que houve registros de quedas de árvores na região, embora ainda não tenha sido possível quantificar esses eventos. “A Defesa Civil Municipal continua atuando para prestar suporte aos cidadãos afetados”, declarou a entidade.

Este incidente é o terceiro registrado em um intervalo de apenas oito dias. Na última quinta-feira (2), um forte temporal provocou o desabamento do forro em um mercado localizado em Perus, zona norte da capital paulista, resultando em ferimentos em dois clientes.

Os feridos no incidente de Perus apresentaram escoriações e foram levados ao Hospital Geral de Taipas. A unidade comercial foi interditada por precaução.

Outro evento similar aconteceu na segunda-feira anterior (30), quando o teto de um supermercado na Rua Campos Sales, em Barueri, desabou devido à intensa chuva de granizo que afetou a cidade da Grande São Paulo. Nesse caso, duas pessoas necessitaram de atendimento médico: uma mulher sofreu contusões nas pernas e outra teve um machucado nas costas, ambas estavam conscientes no momento do socorro.

A Prefeitura de Barueri também informou que outras três mulheres receberam cuidados médicos após se sentirem mal, apesar de não terem sido atingidas pelos escombros.

Na mesma terça-feira do incidente em São Caetano do Sul, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo colocou a zona sul da cidade em estado de atenção para alagamentos entre 12h55 e 14h25. O CGE alertou que a combinação de calor e umidade poderia ainda gerar novas áreas instáveis durante a tarde.

<https://abcdoabc.com.br/marquise-de-supermercado-desaba-em-sao-caetano-do-sul-durante-tempestade/>

Veículo: Online -> Portal -> Portal ABC do ABC

Seção: São Caetano