



Publicado em 08/12/2025 - 19:38

Cobertura de academia desaba após temporal em São Paulo; vídeos mostram destruição

Cobertura de academia desaba após temporal em São Paulo; vídeos mostram destruição. O incidente foi registrado na tarde desta segunda-feira, 8, em São Caetano do Sul, região metropolitana da capital paulista. A forte chuva que atingiu a região provocou o colapso da estrutura de vidro da cobertura da piscina, que caiu sobre a água. Segundo a PM, duas pessoas foram socorridas; a Academia Inova informou que as atividades foram suspensas temporariamente. #terravideos
Reprodução/Instagram/TikTok/@lobo.dronemidia/MyHood
Reprodução/santoandredepressao/Instagram

Fonte: Portal Terra

<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/videos/cobertura-de-academia-desaba-apos-temporal-em-sao-paulo-videos-mostram-destruicao,f115debed73109691effab58e3c3f9a7admqa6vn.html>

Veículo: Online -> Portal -> Portal Terra

Seção: Cidades