



Publicado em 09/12/2025 - 19:04

Imagens de drones mostram danos após desabamento em academia na Avenida Goiás



grandeabcnews e outros 2
Serge Pavkin • Breaking News

grandeabcnews • Imagens aéreas registradas por drone revelam a dimensão dos danos causados pelo desabamento do teto de uma academia localizada na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. O incidente ocorreu após a forte chuva que atingiu a região na sexta-feira (5), provocando o colapso da estrutura de vidro que cobria a área da piscina. Todo o material caiu de uma só vez, deixando o espaço completamente tomado por destroços.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu no início da tarde, por volta das 13h30. Duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento no local por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, sendo posteriormente levadas para hospitais da região.

Após o ocorrido, a academia divulgou um comunicado informando a suspensão temporária de todas as atividades. A medida, de acordo com a administração, foi adotada para permitir avaliações técnicas da estrutura e garantir a segurança de alunos e colaboradores antes da reabertura.

6 h

ursulastefano Só o reflexo dos imóveis de SCS, proprietário que cobra alugueis altos e não fazem manutenção na estrutura, fiação, só sabem aumentar os valores. E locais que cobram mensalidade alta e tbm não fazem manutenção do

1.013 curtidas
há 6 horas

Adicione um comentário... Postar

<https://www.instagram.com/p/DSCxFJ1ALIM/>

Veículo: Online -> Instagram -> Instagram Grande ABC News

Seção: São Caetano