

Ambulante morre após queda de andaime em Copacabana neste sábado

A queda de um andaime em Copacabana deixou uma vítima fatal e dois feridos

Autor: Gabriel de Jesus

Fonte: Corpo de Bombeiros

Uma manhã de sábado que deveria ser de movimento típico de verão em Copacabana terminou em tragédia. Por volta das 10h40 de hoje (7), um andaime despencou de uma obra na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Constante Ramos, atingindo pedestres que passavam pela calçada. O impacto causou a morte imediata de uma vendedora ambulante de 50 anos e deixou outras duas pessoas feridas, que foram socorridas às pressas pelo Corpo de Bombeiros.

As vítimas sobreviventes foram encaminhadas ao Hospital Miguel Couto, na Gávea. Devido à gravidade da ocorrência e à necessidade de perícia técnica, o trânsito na região sofreu retenções, com uma faixa da Constante Ramos ocupada por equipes do Centro de Operações Rio (COR) durante toda a tarde.

Prefeitura e Polícia Civil investigam “crime” em obra

A reação das autoridades foi imediata. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, utilizou suas redes sociais para expressar indignação, classificando o episódio como um “acidente absurdo”. Paes foi enfático ao cobrar responsabilidade criminal dos envolvidos. “É inaceitável. O responsável precisa responder por esse crime. Toda obra tem um engenheiro responsável que precisa cuidar disso e responder por seus atos”, declarou o prefeito, informando que todas as licenças da construção estão sendo levantadas pela Secretaria de Urbanismo.

A 13^a DP (Ipanema) assumiu a investigação do caso. Ainda nesta tarde, o engenheiro responsável e funcionários que trabalhavam na estrutura do andaime no momento da queda foram levados à delegacia para prestar depoimento. A perícia da Polícia Civil realizou a primeira análise no local para identificar se houve falha na montagem, falta de manutenção ou negligência nos equipamentos de segurança.

Impacto na segurança do pedestre e fiscalização

O acidente levanta novamente o debate sobre a segurança de canteiros de obras em áreas densamente povoadas. Moradores e comerciantes da região de Copacabana relataram susto com o barulho da queda da estrutura metálica. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-RJ) também deve abrir um processo administrativo para avaliar a conduta do profissional técnico responsável pela instalação do andaime.

Enquanto a perícia técnica não conclui o laudo definitivo, a área permanece isolada parcialmente. A prefeitura garantiu que intensificará a fiscalização em obras de fachada no bairro, especialmente em períodos de grande fluxo de turistas e pedestres, para evitar que novas falhas estruturais coloquem vidas em risco.

<https://abctoabc.com.br/ambulante-morre-queda-andaime-copacaba/>

Veículo: Online -> Portal -> Portal ABC do ABC