Publicado em 10/02/2026 - 10:10

Queda de andaime em Copacabana mobiliza fiscalização do CREA-RJ

Conselho apura responsabilidades das empresas e de seus responsáveis técnicos

Eliane Menezes

*Estagiária sob supervisão de Márcia Pinheiro

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) determinou a apuração imediata das circunstâncias da queda de um andaime ocorrida no último domingo (08), em uma obra no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O acidente mobilizou equipes de fiscalização do Conselho, que estiveram no local para levantamento preliminar de informações.

De acordo com o CREA-RJ, as duas empresas que atuam na obra possuem responsáveis técnicos regularmente registrados no Conselho e contam com Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) emitidas e vigentes. Apesar disso, as causas do acidente ainda não podem ser confirmadas, uma vez que o trabalho de perícia da polícia técnico-científica não foi concluído.

A fiscalização apurou que, no momento do acidente, a empresa responsável realizava a movimentação de um andaime que estava montado no local desde o mês de novembro. O CREA-RJ informou que irá oficiar o condomínio onde ocorre a obra e a Polícia Civil para obter acesso ao relatório pericial assim que ele for finalizado.

As informações coletadas pela equipe de fiscalização serão reunidas em um relatório que apontará possíveis responsabilidades pelo incidente. O processo será encaminhado às câmaras especializadas de engenharia do Conselho, que irão avaliar a necessidade de abertura de processo ético. Caso isso ocorra, as penalidades podem incluir a suspensão cautelar dos registros das empresas envolvidas e de seus respectivos responsáveis técnicos.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) determinou a apuração imediata da queda de um andaime ocorrida no último domingo (08), em uma obra em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Equipes de fiscalização do Conselho estiveram no local para levantar as primeiras informações sobre o acidente.

Segundo o CREA-RJ, as duas empresas que atuam na obra possuem responsáveis técnicos registrados no Conselho e têm as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) em situação regular. Mesmo assim, ainda não é possível apontar as causas do acidente, já que a perícia da polícia técnico-científica ainda não foi concluída.

A fiscalização constatou que, no momento do acidente, a empresa responsável fazia a movimentação de um andaime que estava montado no local desde novembro. O CREA-RJ informou que irá solicitar ao condomínio e à Polícia Civil o relatório da perícia assim que ele estiver pronto.

As informações apuradas serão reunidas em um relatório que irá apontar as possíveis responsabilidades pelo ocorrido. O caso será analisado pelas câmaras especializadas de engenharia do Conselho, que vão decidir se será aberto um processo ético. Se isso acontecer, as empresas e seus responsáveis técnicos podem sofrer penalidades, incluindo a suspensão temporária de seus registros no CREA-RJ.

Em nota, a gerência de fiscalização do Conselho reforçou que toda obra deve ter um responsável técnico, desde o projeto até a execução. No caso dos andaimes, o acompanhamento é ainda mais importante, pois se trata de estruturas sensíveis, usadas muitas vezes em vias públicas e com trabalhadores atuando sobre elas.

https://www.melodia.com.br/noticia-queda-de-andaime-em-copacabana-mobiliza-fiscalizacao-do-crea-rj-13729

Veículo: Online -> Site -> Site Rádio Melodia FM 97.5 - Rio de Janeiro/RJ

Copyright © Clipclap 2026.