Publicado em 28/04/2026 - 14:05

Empresa será autuada após morte de trabalhador durante montagem de palco para show de Shakira no RJ

Crea-RJ aponta irregularidades e ausência de responsável técnico; caso é investigado pela Polícia Civil

Por Arquipo Goes

Um trabalhador morreu durante a montagem do palco para o show de Shakira, em Copacabana. O Crea-RJ informou que vai multar a empresa responsável por atuar sem registro e sem responsável técnico.

Notícias do Brasil – O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) informou que vai autuar e multar a empresa responsável pela montagem do palco do show da cantora Shakira, após a morte de um trabalhador durante o serviço, na Praia de Copacabana.

A apresentação está prevista para o próximo sábado (2), mas o caso levantou questionamentos sobre segurança e fiscalização na obra.

Irregularidades apontadas

De acordo com o Crea-RJ, a empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos não possui registro no conselho, além de não apresentar responsável técnico habilitado para executar atividades de engenharia.

Fiscais do órgão acompanham a montagem desde o início de abril e retornaram ao local após o acidente para apurar as circunstâncias.

Como ocorreu o acidente

A vítima foi identificada como Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, que trabalhava como serralheiro. Ele sofreu esmagamento nas pernas enquanto atuava em um sistema de elevação durante a montagem da estrutura.

O trabalhador chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos.

Investigação em andamento

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso e avalia duas possibilidades: acidente ou homicídio culposo.

Segundo o delegado responsável, a análise deve verificar se houve negligência, imprudência ou falha no cumprimento de normas de segurança.

A perícia já esteve no local e o laudo técnico deve ser concluído em até 30 dias.

Produtora se manifesta

A produtora do evento, Bônus Track, informou que está colaborando com as autoridades e prestando assistência à família da vítima.

O Crea-RJ também solicitou à empresa documentos e informações sobre os profissionais envolvidos na montagem do palco, com prazo de quatro dias para resposta.

https://ampost.com.br/brasil/empresa-sera-autuada-apos-morte-de-trabalhador-durante-montagem-de-palco-para-show-de-shakira-no-rj/

Copyright © Clipclap 2026.

Veículo: Online -> Site -> Site AM Post

Copyright © Clipclap 2026.